

收文編號：1070005309

議案編號：1070502071007500

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)  
中華民國107年11月21日印發

院總第 887 號 政府提案第 16100 號之 2225

案由：國立故宮博物院函，為 107 年度中央政府總預算決議，檢送決議（四十六）改進北院第一展覽區內部展覽空間書面報告，請查照案。

國立故宮博物院函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 107 年 4 月 20 日

發文字號：台博秘字第 1070004523 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨,附件 1 附件 2

主旨：大院審議 107 年度中央政府總預算案歲出部分（關於國立故宮博物院）通過決議事項（四十六）略以：「目前行政院核定之『新故宮計畫』，北院的規劃部分主要為新建行政大樓、新建綠色華表廊道。另涉及本館展覽區建築的更動，僅有採購新式展覽櫥窗一案與漏水修繕等工程。……請國立故宮博物院針對改進北院第一展覽區內部展覽空間，於 3 個月內向立法院教育及文化委員會提出書面報告。」1 案（附件 1），檢送書面報告 1 份（附件 2），請鑒察。

說明：依據總統 107 年 2 月 5 日華總一經字第 10700015301 號總統令公布「中華民國 107 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」歲出部分（關於國立故宮博物院）決議事項第（四十六）項辦理。

正本：立法院

副本：立法院教育及文化委員會、本院院長室、李副院長室、黃副院長室、秘書室、國會暨公共事務室、新故宮計畫推動辦公室（均含附件）

中華民國 107 年 4 月  
立法院第 9 屆第 5 會期教育及文化委員會

國立故宮博物院  
新故宮計畫北部第一展覽區內部展覽空間規劃  
書面報告

報告機關：國立故宮博物院

大院第9屆第4會期審查107年度中央政府總預算案（國立故宮博物院部分）通過決議事項（四十六）略以：「目前行政院核定之『新故宮計畫』，北院的規劃部分主要為新建行政大樓、新建綠色華表廊道。另涉及本館展覽區建築的更動，僅有採購新式展覽櫥窗一案與漏水修繕等工程。…請國立故宮博物院針對改進北院第一展覽區內部展覽空間，於3個月內向立法院教育及文化委員會提出書面報告。」對於大院教育及文化委員會以上決議，謹依預算審查當日委員指示，就本院預算相關說明資料向各位委員報告，請各位委員支持與指導。

一、本院針對北部院區各項軟硬體設施不足處，皆已納入「新故宮計畫」規劃改善，盤點目前狀況及辦理重點如下：

（一）文物典藏環境改善之急迫性

故宮典藏研究大樓及圖書文獻大樓主要功能原為典藏及研究，但亦設置行政辦公室，近年來博物館業務正因應時代趨勢發展，行政人員之增加及洽公人士出入頻繁係屬必然，惟導致現有空間更顯侷促外，也造成典藏研究環境干擾。又因行政辦公、文物研究與典藏三者之機能性、安全性與環境空間的差異不利文物之保存維護，爰興建新行政大樓，遷移行政人員，明確劃分為行政及典藏空間，日後將建置完整及智慧型的文物典藏環境。

（二）參觀環境優化之必要性

正館展場面積不足，參觀動線入口狹隘、老舊，且團體遊客集合點、導覽機租借區、寄物櫃、賣店位置安排有待改善，

且展示空間、燈光設備及展櫃老舊等缺失，亦影響參訪品質及遊客印象，另外正館一樓戶外廣場無任何入口意象，導致參觀者無法明確辨識主要入口及參觀動線。戶外之華表大道無遮陽避雨設施，造成遊客因天候因素降低參訪意願，為兼及展場安全性、舒適性及便利性考量，爰有廣場入口意象門廊及穿透性華表廊道工程之設置，除增加公共服務面積外，更符合現代化的國際博物館潮流。

二、因應上開盤點現況，新故宮計畫中北部院區整擴建工程確有積極辦理必要。目前各項規劃設計刻正辦理中，有關正館整修工程項目，主要為結構補強、防水工程、裝修工程、空調系統、電力、電信、視聽、污水等工程汰換整建、展示櫃工程等。至於空間利用原則，係將原分布於各層樓之零售商業空間、團體遊客集合點、導覽機租借區、寄物櫃、賣店遷出正館，統合設置於新建之綠色華表廊道，以增加正館展場面積、展示與教育推廣空間，期能辦理更多元豐富的展覽，提供更優質觀眾服務，進行動線優化，並針對文物展覽空間、溫濕度環境、燈光照明等進行改造規劃。